

Dell ビジネス向けドッキング製品の 互換性

サポート対象および推奨ドック

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W)	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、ア ジア太平洋日本地域およびブラ ジルでは販売されません。</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)
Latitude 3120 (Pentium)	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3301	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3310 2-in-1	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3320	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3330	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3400	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3410	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3420	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3500	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3510	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 3520	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5300	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 5300 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise*	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5310	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5310 2-in-1	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5310 2-in-1 (Thunderbolt™搭載)	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5310 (Thunderbolt™搭載)	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5320	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5320 2-in-1	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5330	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5400	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 5400 Chromebook Enterprise*	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5401	✓ ³	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 5410	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5410 (Thunderbolt™搭載)	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5411	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5420	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5420 Rugged	✓	✓	✓ 推奨	✓	✓ ¹
Latitude 5421	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5424 Rugged	✓	✓	✓ 推奨	✓	✓ ¹
Latitude 5430	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5430 Rugged	✓	✓	✓ 推奨	✓	✓ ¹

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dell ビジネス向けドッキング製品の 互換性

サポート対象および推奨ドック

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W)	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、ア ジア太平洋日本地域およびブラ ジルでは販売されません。</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)
Latitude 5431	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5500	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 5501	✓ ³	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 5510	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5510 (Thunderbolt™搭載)	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5511	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5520	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5521	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5530	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 5531	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7200 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 7210 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓ 推奨	✗	✗
Latitude 7300	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 7310	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7320	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7320 2-in-1	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7320 着脱式モデル	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7330	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓ 推奨	✓	✓ ¹
Latitude 7400	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 7400 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Latitude 7410	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7410 Chromebook Enterprise*	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7420	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7420 2-in-1	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓ 推奨	✓	✓ ¹
Latitude 7430	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7520	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 7530	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 9410	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 9420	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 9430	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 9510	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Latitude 9520	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dell ビジネス向けドッキング製品の 互換性

サポート対象および推奨ドック

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W)	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、ア ジア太平洋日本地域およびブラ ジルでは販売されません。</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)
OptiPlex 7090 Ultra	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 3540	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Dell Precision 3541	✓ ³	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Dell Precision 3550	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 3551	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 3560	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 3561	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 3570	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 3571	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 5470	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 5540	✓ ³	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Dell Precision 5550	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 5560	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Dell Precision 5750	✓	✗	✓	✓	✓ 推奨
Dell Precision 5760	✓	✗	✓	✓	✓ 推奨
Dell Precision 5770	✓	✗	✓	✓	✓ 推奨
Dell Precision 7540	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7550	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7560	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7670	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7740	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7750	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7760	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Dell Precision 7770	✓ ²	✗	✓ ²	✓ ²	✓ 推奨
Vostro 5301	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5310	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5391	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5401	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5410	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5490	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5501	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5510	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 5590	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
Vostro 7500	✓	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Vostro 7510	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
Vostro 7590	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
Vostro 7590 (専用グラ フィックス搭載)	✓ ³	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dell ビジネス向けドッキング製品の 互換性

サポート対象および推奨ドック

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W)	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、ア ジア太平洋日本地域およびブラ ジルでは販売されません。</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)
Vostro 7620	✓	✗	✓	✓	✓ ¹
Wyse 5470	✓	✓ 推奨	✓	✓	✓ ¹
XPS 13 7390	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
XPS 13 7390 2-in-1	✓	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
XPS 13 9300	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
XPS 13 9305	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
XPS 13 9310	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
XPS 13 9310 2-in-1	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
XPS 13 9320	✓ 推奨	✓	✓	✓	✓ ¹
XPS 13 9380	✓ ³	✓	✓	✓ 推奨	✓ ¹
XPS 15 7590	✓ ³	✗	✓	✓ 推奨	✓ ¹
XPS 15 9500	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
XPS 15 9510	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
XPS 15 9520	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
XPS 17 9700	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
XPS 17 9710	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹
XPS 17 9720	✓ 推奨	✗	✓	✓	✓ ¹

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

ドッキングポートフォリオ全体の詳細については、[Dellビジネス向けドッキングステーションファミリーのカタログ](#)をご覧ください。

* Latitude Chromebook EnterpriseノートパソコンはUSB-Cシステムを採用しているため、ドッキングステーションには90W電源アダプターのDell Dock WD19/WD19Sをお勧めします。Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4、およびDell Performance Dock WD19DC/WD19DCSはサポート対象ですが、Dell Dock WD19/WD19Sと同様にシングルUSB-Cの機能に制限されます。

1 Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCSでシングル接続を行う場合、Dell Dock WD19/WD19Sと同様にシングルUSB-Cの機能に制限されます。

2 Dell Precision 7000シリーズのモバイルワークステーションは、130Wを超える電力を必要とするため、Dell Dock WD19/WD19S (130W/180W)、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、またはDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4とドッキングする場合、最適な動作のためにはワークステーションを外部電源に接続する必要があります。Dell Precision 7000シリーズモバイルワークステーションを快適に使用するには、Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCSを選択してください。WD19DC/WD19DCSドッキングステーションには、最大210Wの電力を供給するデュアルUSB-Cコネクタが付属しているため、追加の電源アダプターは不要です。

3 以前のThunderboltシステムには、Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4との部分的な互換性があります。Thunderboltモジュールのポートのうちいずれか1個のみがThunderboltとして機能し、残りのポートはUSB/DPとして機能します。

メモ：Thunderbolt非対応のシステムに接続した場合、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBSおよびDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4のThunderbolt機能は保持されません。

本文書の最終更新日は2022年3月29日です。